

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Государственное училище (колледж) духового искусства»
Фактический адрес	123022, Москва, Трехгорный вал, дом 2/4, стр.1
телефон	E-mail:gudikanc@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	150 чел/день
Размещение объекта	часть здания; здание нежилое, этаж 1 и 2
Количество и назначение входов	один
Год постройки	1936
Год последней реконструкции	нет

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	1300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро, «ул.1905 года»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения			
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	50м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет			Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно	0					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	0			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	0			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,0			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	нет			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет			Наличие		Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет			Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>	нет					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	0			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0			0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	0					
-при въезде на пандус, длина	0			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	0			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	0			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	0			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом	0			1,2 м	Не менее	К

направления движения, длина				и более	1,0 м (допустима не горизонтальная)	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	0			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	К О
- на высоте (нижний поручень)	0			0,7-0,9 м		
- *на высоте (верхний поручень)	0			0,8-1,0 м		
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеется			Имеются	Допустимо отсутствие	К К, О К
- *нетравмирующие окончания	Не имеется			Имеются		
*Нескользкое покрытие (при намокании)	Не имеется			Наличие		
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Не имеется			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>						
Глубина	1,5 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,5 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

				менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	Не имеются					
- ширина дверного проема в свету	Не имеется			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м и менее			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,95 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша	Не имеется			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	Не имеется			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	Не имеется			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	Не имеется			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Не имеется			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Не имеется			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О

- *горизонтальные завершения поручней	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	Не имеется			-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	Не имеется			наличие	-	К
- мобильный	Не имеется			-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,0 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,2 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Не имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Не имеются			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Имеются			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Не имеются			Имеются		Г
*Тактильная схема	Не имеются			Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	Имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	На 1 этаже			Наличие	Допустимо отсутствие	
<b>*Навесное оборудование,</b>				Необходимо	Допустимо наличие	С



выступ в зону движения				отсутствие		
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	Не соответствует			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Не имеются			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	Не имеются			имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>	Не имеется					
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	Не имеются			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, сверху (длина)	Не имеются			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)	Не имеются			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Не имеются			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Не имеются			0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Не имеются			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Не имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Не имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	С

<b>Лифт пассажирский</b>	Не имеется					
<b>Кабина:</b>	Не имеется					
- длина	Не имеется			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	Не имеется			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	Не имеется			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	Не имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	Не имеется			Имеется		Г
*Звуковая информация	Не имеется			Имеется		С
*Знак доступности	Не имеется			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	Не имеется			Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
Высота рабочей поверхности	Не имеется			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Не имеется			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабине</b>		Не имеется				
Ширина проема двери в свету	Не имеется			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Не имеется			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	Не имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Не имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	Не имеется			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	Не имеется			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	Не имеется			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	Не имеется			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж,	Не имеется			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
<b>Кабина индивидуального обслуживания</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	Не имеются			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Не имеются			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Не имеются			Имеются		О
*Крючки для костылей	Не имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Не имеются			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Не имеются			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не имеются			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	0,8 м и более			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,8 м и более			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	нет			справочно		

- *знак доступности кабины	нет			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

### ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что помещение не приспособлено для обеспечения доступности маломобильных групп населения.

В связи с тем, что ГБПОУ г. Москвы ГУДИ на данной территории находится, согласно договора безвозмездного пользования нежилым помещением, все мероприятия по адаптации проводятся Ссудодателем.

**Ответственный за проведение обследования объекта:**

Заместитель директора по АХР  Утков И.С.

**Примечание:** При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

