

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Государственное училище (колледж) духового искусства»		
Фактический адрес	123022, Москва, Трехгорный вал, дом 2/4, стр.1		
Юридический адрес	123022, Москва, Трехгорный вал, дом 2/4, стр.1		
Округ, район	ЦАО, Пресненский		
Телефон/ E-mail	8(499)255-07-85 / gudikanc@yandex.ru		
Вид деятельности	Образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Муниципальная		
Размещение объекта	часть здания; здание нежилое, этаж 1 и 2		
Количество и назначение входов	один		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	150 чел/день		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	отсутствует		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	отсутствует		
Возможность дистанционного обслуживания	отсутствует		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	частично доступно	частично доступно	недоступно	недоступно
Входная группа	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно
Пути движения	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно
Зона оказания услуги	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно
Санитарно-бытовые помещения	частично доступно	недоступно	недоступно	недоступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно
Доступность услуги	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно
Доступность итоговая	недоступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
Вход (входы) в здание	не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания	технические решения невозможны
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	технические решения невозможны
Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	технические решения невозможны

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации технические решения невозможны

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации _____

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «07» июля 2016 г.,

Дата составления паспорта « 07 » июля 2016 г.

И.О. директора БПОУ г. Москвы «ГУДИ»



/Р.Г.Лаптев/

Председатель общественной организации инвалидов



/Ф.И.О/